

Jahresbericht vom Anlagewärter 2025 (Olivier Schreyer)

Allgemeines:

Zu Beginn des Jahres war eine kleine Regenperiode. Darauf trocknete es dank dem Ostwind (Bise) rasch ab, sodass es für die Bearbeitung der Kulturen teilweise zu trocken wurde. Ab Mitte August kam der erlösende Regen. Danach wurde es für die Kulturen wieder zu nass, sodass die Kanäle wieder abgesenkt werden mussten bis Ende Jahr.

Unterhalt:

Die jährlichen Unterhaltsarbeiten konnten im normalen Rahmen durchgeführt werden, ausser bei der Reinigung der Kanalsohle durch die Firma Gugger Bau in Ins. In den Gebieten Brüelgraben- Sammelkanal- Rondi- Reuschelz- Moosgarten und Heumoos brauchte es erhebliche Mehrarbeit. Wegen der Länge der Kanäle und des Materials. Das mähen der Böschungen wurde durch die Landwirte R. Haslebacher und der Betriebsgemeinschaft Jenni durchgeführt. Die Holzarbeiten wurden durch Jonas Schuhmacher ausgeführt.

Reparaturen und Material:

Bei allen Pumpwerken musste aus Sicherheitsgründen für die Behebung von defekten Pumpen ein neues Hebe System montiert werden, durch die Firma Safety Skills. Damit mit der neuen Hebewinde der Unterhalt der Pumpen sicherer wird. Die Hebewinde wird in allen Pumpwerken gebraucht. Beim Pumpwerk Rondi musste zusätzlich ein Schieber ersetzt werden. Dabei wurde festgestellt , dass wegen einem Stück Holz die Pumpe blockiert wurde, sodass die Firma Biral und die Firma Hofer zusätzlichen Aufwand hatten. Bei der Pumpstation Heumoos musste zusätzlich der Steuerungskasten verlegt werden. Ferner wurde im Pumpwerk Grissachmoos eine Starkstrom Inspektion durch die Siko durchgeführt.

Biberschäden:

Die Biberschäden hielten sich im 2025 im Rahmen. Die Ausbreitung der Biber ist in unserem Gebiet fast erreicht. Die Schäden der Biber sind nach wie vor gross! Die Biberschäden wurden mit dem Jagdinspektorat Bern begutachtet!

Für die angenehme Zusammenarbeit möchten wir uns recht herzlich bedanken und wünschen Allen ein erfolgreiches 2026.

Die Anlagewärter: Olivier Schreyer
Heinz Vogel